渤海大学

2021 年硕士研究生入学考试自命题科目考试大纲

科目代码: 847

科目名称: 材料科学基础

考纲说明: 攻读材料科学与工程专业学位入学考试材料科学与工程科目,考试内容包括原子结构与键合、固体结构、晶体缺陷、固体中原子及分子运动、材料的形变和再结晶、单组元相图及纯晶体的凝固及二元相图和合金的凝固与制备原理,要求考生系统掌握相学科的基本知识、基础理论和基本方法,并能运用相关理论和方法分析实际问题。

材料科学与工程

考查目标

- 1. 掌握坚实的有关材料科学基础知识,包括材料科学相关基本概念、原理、定律及应用等。
- 2. 掌握材料结构与性能之间的变化规律, 熟练材料制备工艺及研究方法, 掌握分析材料相关问题的方法。
- 3. 能掌握材料设计工艺及相关测试技术,掌握材料的成分、组织结构、制备工艺与材料性能和应用之间的相互关系。
- 4. 能运用相关基本理论和知识来分析和解决实际问题。

考查范围

- 第一章 原子结构与键合
- 第一节 原子结构
- 一、物质的组成
- 二、原子的结构
- 三、原子的电子结构
- 四、元素周期表
- 第二节 原子间的键合
- 一、金属键
- 二、离子键
- 三、共价键
- 四、范德瓦耳斯力
- 五、氢键
- 第二章 固体结构
- 第一节 晶体学基础
- 一、空间点阵和晶胞
- 二、晶向指数和晶面指数
- 三、晶体的对称性
- 第二节 金属的晶体结构
- 一、三种典型的金属晶体结构
- 二、晶体的原子堆垛方式和间隙
- 三、多晶型性
- 第三节 合金相结构
- 一、固溶体
- 二、中间相
- 第四节 离子晶体结构
- 一、离子晶体的结构规则
- 二、典型的离子晶体结构
- 三、硅酸盐的晶体结构

第五节 共价晶体结构

一、共价晶体结构

第三章 晶体缺陷

第一节 点缺陷

- 一、点缺陷的形成
- 二、点缺陷的平衡浓度
- 三、点缺陷的运动

第二节 位错

- 一、位错的基本类型和特征
- 二、伯氏矢量
- 三、位错的运动
- 四、位错的弹性性质
- 五、位错的生成和增殖
- 六、实际晶体结构中的位错

第三节 表面及界面

- 一、外表
- 二、晶界和亚晶
- 三、孪晶界

四、相界

第四章 固体中原子及分子的运动

第一节 表象理论

- 一、菲克第一定律
- 二、菲克第二定律
- 三、扩散方程的解。
- 四、置换型固溶体中的扩散
- 五、扩散系数 D 与浓度相关时的求解

第二节 扩散的热力学分析

一、扩散的热力学分析

第三节 扩散的原子理论

- 一、扩散机制
- 二、原子跳跃和扩散系数

第四节 扩散激活能

一、扩散激活能

第五节 无规则行走与扩散距离

- 一、无规则行走
- 二、扩散距离

第六节 影响扩散的因素

一、影响扩散的因素

第七节 反应扩散

一、反应扩散

第八节 离子晶体中的扩散

一、离子晶体中的扩散

第五章 材料的形变和再结晶

第一节 弹性和黏弹性

- 一、弹性变形的本质
- 二、弹性变形的特征和弹性模量
- 三、弹性的不完整性

四、黏弹性

第二节 晶体的塑性变形

- 一、单晶体的塑性变形
- 二、多晶体的塑性变形
- 三、合金的塑性变形

四、塑性变形对材料组织与性能的影响

第三节 回复和再结晶

- 一、冷变形金属在加热时的组织与性能变化
- 二、回复
- 三、再结晶

四、晶粒长大

- 五、再结晶退火后的组织 第四节 热变形与动态回复、再结晶
- 一、动态回复与动态再结晶
- 二、热加工对组织性能的影响
- 三、蠕变
- 第六章 单组元相图及纯晶体的凝固
- 第一节 单元系相变的热力学及相平衡
- 一、相平衡条件和相律
- 二、单元系相图
- 第二节 纯晶体的凝固
- 一、液态结构
- 二、晶体凝固的热力学条件
- 三、形核
- 四、晶体长大
- 五、结晶动力学及凝固组织
- 六、凝固理论的应用举例
- 第七章 二元系相图和合金的凝固与制备原理
- 第一节 相图的表示和测定方法
- 一、相图的表示
- 二、相图的测定
- 第二节 相图热力学的基本要点
- 一、固溶体的自由能-成分曲线
- 二、多相平衡的公切线原理
- 三、混合物的自由能和杠杆法则
- 四、从自由能-成分曲线推测相图
- 五、二元相图的几何规律
- 第三节 二元相图分析
- 一、匀晶相图和固溶体凝固
- 二、共晶相图及其合金凝固

- 三、包晶相图及其合金凝固
- 四、溶混间隙相图与调幅分解
- 五、其他类型的二元相图
- 六、复杂二元相图的分析方法
- 七、根据相图推测合金的性能
- 八、二元相图实例分析

第四节 二元合金的凝固理论

- 一、固溶体的凝固理论
- 二、共晶凝固理论
- 三、合金铸锭(件)的组织与缺陷
- 四、合金的铸造和二次加工
- 第八章 三元相图
- 第一节 三元相图的基础
- 一、三元相图成分表示方法
- 二、三元相图的空间模型
- 三、三元相图的截面图和投影图
- 四、三元相图中的杠杆定律及重心定律
- 第二节 固态互不溶解的三元共晶相图
- 一、固态互不溶解的三元共晶相图
- 第三节 固态有限互溶的三元共晶相图
- 一、固态有限互溶的三元共晶相图

主要参考书目(所列参考书目仅供参考)

1. 《材料科学基础(第三版)》, 胡赓祥主编, 上海交通大学出版社, 2010